

**WORLD HEALTH  
ORGANIZATION**



**ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTÉ**

1211 GENEVA 27 - SWITZERLAND  
Télegr.: UNISANTE-Geneva

Tél. 34 60 61 Télex. 27821

1211 GENÈVE 27 - SUISSE  
Télégr.: UNISANTE-Genève



In reply please refer to:

Prière de rappeler la référence: F6/180/12

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé présente ses compliments et, conformément à la résolution WHA23.50 de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé concernant les dangers des additifs alimentaires pour la santé, a l'honneur de transmettre les informations sur les additifs alimentaires qu'il a reçues en application du paragraphe (2) du dispositif de ladite résolution.

...

On trouvera ci-jointe la note d'information sur les additifs alimentaires N° 27. (La communication originale dont cette information est tirée est conservée dans les archives de l'OMS pour consultation.)

Genève, le 10 septembre 1974

...

PIECE JOINTE

FIS/74.27

5  
-  
1  
A

W  
n  
r  
A

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

WORLD HEALTH ORGANIZATION

DANGERS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES  
POUR LA SANTE

NOTE D'INFORMATION SUR LES  
ADDITIFS ALIMENTAIRES N° 27  
(Résolution WHA23.50)

le 10 septembre 1974

ORIGINAL: ANGLAIS

Le Ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social du Canada a informé l'Organisation mondiale de la Santé que le Ministre de la Consommation et des Corporations a annoncé le 6 juin 1974 l'adoption de dispositions interdisant la publicité, la vente et l'importation des bouilloires qui libèrent dans l'eau des quantités de plomb excédant la norme recommandée pour l'eau de boisson par le Ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre social, soit 0,05 partie par million. Le Ministre de la Consommation et des Corporations a fait savoir que, selon les informations reçues par ses services, les autorités médicales estiment que le plomb libéré par des bouilloires électriques est à l'origine de la plombémie observée chez deux jeunes enfants sous traitement médical. La contamination provient de l'utilisation de soudures au plomb dans l'assemblage des bouilloires électriques.